

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BỈM SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2359** /UBND-QLĐT

Bỉm Sơn, ngày **19** tháng 11 năm 2018

V/v Báo cáo thực hiện kiểm định và tiến hành khắc phục các tồn tại về chất lượng công trình cột tháp anten theo Công văn số 5940/UBND-CN ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

Thực hiện công văn số 5940/UBND-CN ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tiếp tục thực hiện kiểm định và tiến hành khắc phục các tồn tại về chất lượng công trình cột tháp anten trên địa bàn tỉnh, văn bản số 2693/SXD-QLCL ngày 25/5/2018 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc tiếp tục thực hiện kiểm định, khắc phục các tồn tại về chất lượng các công trình cột tháp anten. Sau khi tiến hành rà soát và kiểm định, UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo Sở Xây dựng Thanh Hóa như sau:

Hiện nay, UBND thị xã Bỉm Sơn đang quản lý sử dụng 01 công trình: Cột tháp anten dạng trụ dây văng là trạm phát lại truyền hình thị xã Bỉm Sơn; đặt tại: phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Đã thực hiện kiểm định chất lượng công trình năm 2015, do Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng của Sở Xây dựng thực hiện. Kết quả cơ bản đảm bảo sử dụng bình thường, có kiến nghị phải thường xuyên theo dõi, và tiến hành bảo dưỡng các tầng đỡ dây co.

Trong quá trình sử dụng, UBND Thị xã giao cho Đài truyền thanh và truyền hình thị xã trực tiếp sử dụng, bố trí cán bộ kỹ thuật trực tại khu vực tháp và có thường xuyên theo dõi, và tiến hành bảo dưỡng các tầng đỡ dây co hàng tháng theo kiến nghị của cơ quan kiểm định.

( Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo đề Sở xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, QLĐT.



**Tổng Thanh Bình**

**Phụ lục: BÁO CÁO TÌNH HÌNH KIỂM ĐỊNH, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CỘT ANTEN TRUYỀN THÔNG**



*(Kèm theo Công văn Số: 2359 /UBND-QLĐT ngày 19 tháng 11 năm 2018)*

TT	LOẠI CỘT	CHIỀU CAO (m)	VỊ TRÍ ĐÁP LƯỢNG ĐẤT VỐN CỘT	ĐÃ KIỂM ĐỊNH	ĐƠN VỊ KIỂM ĐỊNH	CHƯA KIỂM ĐỊNH	CÁC TỖN TẠI ĐƯỢC NÊU TRONG BÁO CÁO KIỂM ĐỊNH	KHẮC PHỤC TỖN TẠI (Nếu có)	ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG CỘT	CÔNG TÁC BẢO TRÌ SỬA CHỮA	GHI CHÚ KIẾN NGHỊ
1	Cột phát dạng dây co sử dụng kết cấu thép lắp ghép			01	01	0					
		50	Thị xã Bim Sơn	01	01	0	Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng – Sở Xây dựng Thanh Hóa đã thực hiện kiểm định chất lượng năm 2015  - Phần cột tháp cơ bản sử dụng bình thường. - Hệ dây neo 1 số vị trí chưa đảm bảo độ căng, hướng căng. Hệ tăng đơ xuống cấp.	- Đã căng lại độ căng dây. - Bảo dưỡng lại hệ tăng đơ.	Cơ bản làm việc bình thường	Thường xuyên	Cần theo dõi tình trạng hoạt động thường xuyên.
	<b>Cộng</b>			<b>01</b>	<b>01</b>	<b>0</b>					