

Số: *1880* /UBND-KT
V/v báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh
nội dung Báo Thanh tra phản ánh.

Bỉm Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2018

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 10489/UBND-VX ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm tra, xác minh nội dung Báo Thanh tra phản ánh; UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo như sau:

Trong thời gian qua (trước thời điểm Báo Thanh tra có bài viết “Thanh Hóa: Công ty Xi măng Long Sơn khai thác đá phá trang trại của dân”), UBND thị xã Bỉm Sơn nhận được đơn đề nghị của công dân (cụ thể là đơn của ông Nguyễn Tử Hiền: Xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn); nội dung đơn đề nghị nêu: Công ty Xi măng Long Sơn nỗ lực khai thác gây chấn động làm đá văng từ trên núi xuống trang trại gây đổ 02 chuồng trại chăn nuôi của gia đình; Công ty Xi măng Long Sơn có văn bản cam kết khắc phục cống thoát nước của đường lên mỏ khai thác đá trong tháng 5/2018 nhưng vẫn chưa khắc phục, khi mưa xuống nước không thoát kịp làm ngập úng khu trang trại, làm thiệt hại 1,5 ha dứa.

Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị của Nguyễn Tử Hiền, Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thị xã và UBND phường Đông Sơn cùng doanh nghiệp tổ chức kiểm tra, xác minh nội dung đơn của công dân, kết quả như sau:

1. Tại buổi kiểm tra, xác minh ngày 04/5/2018, đoàn kiểm tra kết luận: Tại thời điểm kiểm tra, Công ty hiện đã dừng việc khai thác phía đỉnh núi giáp khu vực trang trại ông Nguyễn Tử Hiền, Công ty không còn sử dụng đường tạm vào mỏ; đoàn kiểm tra ghi nhận mái tôn trước nhà và mái tôn khu chuồng trại của ông Hiền có lỗ thủng; đoàn kiểm tra không phát hiện lỗ thủng mới. Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty TNHH Long Sơn xác minh thiệt hại, đền bù cho gia đình ông Nguyễn Tử Hiền do thiệt hại trước năm 2018.

2. Tại buổi kiểm tra, xác minh ngày 03/8/2018, đoàn kiểm tra kết luận: Tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận có 3 tảng đá trên núi rơi xuống khu trang trại ông Nguyễn Tử Hiền đang chăn nuôi (phát sinh sau thời điểm kiểm tra ngày 04/5/2018), trong đó 02 tảng đá ảnh hưởng đến tường phía đông chuồng nuôi dê và 01 tảng đá trong khu vực vườn. Cống thoát nước dưới đường lên mỏ của

Công ty TNHH Long Sơn hiện có nước chảy qua, cống bị đất đá vùi lấp 1 phần, hiện trạng kích thước cống thoát nước rộng 2m*sâu 0,9m; Công ty TNHH Long Sơn đã khắc phục một phần theo nội dung yêu cầu tại biên bản làm việc ngày 04/5/2018, cụ thể đã kê mang cống bằng các trụ bê tông.

Việc đá rơi từ trên núi xuống khu trang trại ông Hiền chưa xác định chính xác nguyên nhân cụ thể. Khu vực trang trại của ông Hiền tại thời điểm kiểm tra có nước mưa chảy tràn qua khu chuồng trại và khu đất trồng dưa, gây ngập úng một phần diện tích dưa ở vùng trũng, thấp.

3. Đánh giá nguyên nhân và giải pháp khắc phục:

- Nguyên nhân:

+ Năm 2018 là năm có nhiều đợt mưa kéo dài, lượng mưa lớn, gây ngập úng nhiều nơi trên địa bàn thị xã, trong đó có khu vực trang trại của gia đình ông Nguyễn Tử Hiền. Tuy nhiên, Công ty TNHH Long Sơn làm đường lên đồi để khai thác đá phục vụ sản xuất của nhà máy đã đặt cống thoát nước không đảm bảo (kích thước), do vậy khi có lượng mưa lớn, đã gây ảnh hưởng đến sản xuất của trang trại ông Nguyễn Tử Hiền và trang trại của ông Vũ Việt Phương

+ Trước tháng 5/2018, Công ty có nổ mìn khu vực gần trang trại của ông Nguyễn Tử Hiền, làm đá văng vào trang trại, gây thiệt hại về vật chất và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn về người

- Giải pháp khắc phục:

+ Yêu cầu Công ty không được khai thác đá khu vực gần trang trại ông Hiền và ông Phương (Công ty đã thực hiện);

+ Trước mắt phải khơi thông dòng chảy, kê mang công hiện nay để thoát nước tốt nhất (Công ty đã thực hiện); đồng thời nghiên cứu đầu tư xây dựng công mới kích thước đảm bảo thoát nước khi có lượng mưa lớn (Công ty chưa thực hiện).

- Về xác định nguyên nhân, thiệt hại và bồi thường thiệt hại:

+ Ngày 09/5/2018, Công ty TNHH Long Sơn đã phối hợp với 1 số phòng ban chuyên môn UBND thị xã, UBND phường Đông Sơn thực hiện xác minh đền bù hỗ trợ cho ông Nguyễn Tử Hiền, số tiền 20.000.000 đồng (*Hai mươi triệu đồng*) theo đề nghị của ông Hiền.

+ Ngày 12/9/2018, UBND Thị xã đã có văn bản số 1873/UBND-KT yêu cầu UBND phường Đông Sơn chủ trì, cùng với Công ty TNHH Long Sơn, căn cứ biên bản kiểm tra xác minh của Đoàn kiểm tra UBND Thị xã, làm việc với ông Nguyễn Tử Hiền và ông Nguyễn Việt Phương để xác mức thiệt hại cụ thể, đề nghị Công ty sớm đền bù thiệt hại do hoạt động sản xuất của Công ty gây ra

(*Nội dung này UBND thị xã đã có Văn bản số 1870/UBND-KT ngày 12/9/2018 trả lời nội dung Báo Thanh tra phản ánh.*)

Trong thời gian tới UBND thị xã Bỉm Sơn tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên môi trường; chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị và doanh nghiệp giải quyết thỏa đáng thiệt hại cho gia đình bị ảnh hưởng; đồng thời có biện pháp khắc phục căn bản, lâu dài để chấm dứt việc khiếu kiện của các hộ dân đang bị ảnh hưởng bởi hoạt động sản xuất của nhà máy.

UBND thị xã Bỉm Sơn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (đề b/c);
- Lưu: VP, KT.



Bùi Huy Hùng

